

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт
повышения квалификации»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБУ ДПО РА «АРИПК»

Ф.Р. Хагова

«13» января 2020 г.



**Паспорт доступности объекта социальной
инфраструктуры
(ОСИ)**

г. Майкоп
2020 г.

1. Общие сведения об объекте

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» (краткое название учреждения «АРИПК»)

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.1. Юридический адрес организации (учреждения) 385000 Республика Адыгея г.Майкоп, ул.Ленина д.15

1.2. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.3. Форма собственности (государственная, негосударственная)- государственная

1.4. Территориальная принадлежность – региональная.

1.5. Вышестоящая организация: Министерство образования и науки Республики Адыгея

1.6 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Республика Адыгея г. Майкоп, ул. Советская д.176, тел.:8(8772) 57-02- 52.

Название объекта: здание учебного комплекса

1.7. Адрес объекта 385000 Республика Адыгея г.Майкоп, ул.Ленина д.15

Название объекта: здание учебного комплекса.

Краткая характеристика здания: отдельно стоящее здание- 3 этажа, площадь объекта 879.7 кв. м.

-год постройки здания: 1972 г.

-год последнего капитального ремонта: 2019 г.

Название объекта: здание общежития.

1.8. Адрес объекта: 385000 Республика Адыгея г. Майкоп, ул. Ленина д.13

- сведения о размещении объекта: Здание общежития - отдельно стоящее здание 2 этажа, площадь объекта 1036.7 кв.м.

-год постройки здания: 1963 г.

-год последнего капитального ремонта: 2019 г.

- наличие прилегающего к зданиям земельного участка (да); площадь прилегающего земельного участка 6728.0 кв. м.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: дополнительное профессиональное образование.

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации дополнительного профессионального образования.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, в т.ч. с проживанием.

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха - (да.).

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 200 мест.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: от автовокзала троллейбус № 5 до остановки «Рынок», далее пересадка на маршрутный автобус № 11 от Кондитерская фабрика до ул.Свободы остановка «Институт повышения квалификации».

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да,

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да,

3.2.7. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
1	в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» «А»-доступность всех зон и помещений, «Б»-доступны специальные выделенные участки и помещения, ДУ- доступность с условием -дополнительная помощь сотрудника.

3.2.8. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступен

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Отсутствие таблички с шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм	Ремонт (текущий, капитальный)
2.	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3.	Отсутствие тактильной ленты	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

4.2. Период проведения работ **2021 – 2024** г.г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

полная доступность 1 этажа и территории для инвалидов (С, Г, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **доступно частично избирательно (С, Г, У)**

I. Результаты обследования

территории, прилегающей к зданию ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации»

Наименование объекта: ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации».

№	Наименование функционально - планировочного элемента	Работы по адаптации объектов			
		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	Отсутствие таблички с шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм	<i>ДЧ-И</i> (С, Г, У)	Приобретение и установка по мере поступления денежных средств.	ТР
1.2.	Путь (пути) движения на территории	Отсутствие прорезиненной плитки	<i>ДЧ-И</i> (С, Г, У)	Может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	ТР
1.3.	Лестница (наружная)	Отсутствие тактильной ленты	<i>ДЧ-И</i> (С, Г, У)	Приобретение и установка по мере поступления денежных средств.	ТР
1.4.	Пандус (наружный)		Х	В наличии.	
1.5.	Место для транспортных средств.		<i>ДЧ-И</i> (С, Г, У)	В наличии.	

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Здание учебного комплекса: «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	ДП-В			Решение с ТСП
---	------	--	--	---------------

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания)*

Итоговое заключение: ДЧ-И (С, Г, У)

І. Результаты обследования

территории, прилегающей к зданию ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации»
адрес: Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Ленина 15

№	Наименование функционально - планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		Отсутствие таблички с шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм	<i>ДЧ-И (С,Г, У)</i>	Приобретение и установка	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		Отсутствие прорезиненной плитки	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	ТР
1.3	Лестница (наружная)	есть		Отсутствие Тактильной ленты и ограничений на ступени	<i>ДЧ-И (С,Г, У)</i>	Приобретение и установка	ТР
1.4	Пандус (наружный)	есть		наличие пандуса			
1.5	Место для автомобиля	есть		наличие			

ІІ. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Здание учебного комплекса: «Зона целевого назначения здания (целевого посещения)	<i>ДП-В</i>			Решение с ТСР

объекта)».				
------------	--	--	--	--

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания)*

Итоговое заключение-: ДЧ-И (С,Г,У)

I. Результаты обследования

системы информации на объекте: ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации».

Адрес: Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Ленина 15

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Визуальные средства	есть	Отсутствие табличек с шрифтом Брайля	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
1.2.	Акустические средства	нет	Отсутствие акустических средств	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	Индивидуальные решения с ТСР
1.3.	Тактильные средства	нет	Отсутствие тактильных пиктограмм	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
1.4.	Общие требования к зоне	«Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	Специально выделенной зоны или участка	ДЧ-И (С, Г, У)	Доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	Индивидуальное решение с ТР

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
---	---	---

«Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	<i>ДЧ-И (С,Г,У)</i>	Текущий ремонт. Индивидуальное решение
---	-------------------------	--

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Итоговое заключение-: ДЧ-И (С,Г,У)